

..1..Desktop\QIANS.jpg

#### 基层处理

- (1) 打磨机清除基层表面起砂、油污等
- (2) 清理地面上的尘土沙粒
- (3) 地面彻底清理干净后，均匀滚涂一遍界面剂

#### 1、划线

- (1) 墙面弹出镶边线，线条清晰准确
- (2) 地板铺装前按线干排、预拼并对铺装材料进行编号

#### 2、安装地板

- (1) 先将下料产品粘贴面基层用毛扫或者干毛巾擦拭一遍，清除灰尘
- (2) 将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面，将产品有里向外顺序铺贴，一间或一个施工面铺好后用滚筒加压密实
- (3) 地板铺贴好后进行缝隙焊接
- (4) 焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地面

#### 3、养护、打蜡

- (1) 铺贴24小时后，用布清理表面，再用布包好已配好的止光软蜡，薄涂2-3遍、直至表面光滑亮度一致为止

#### 4、成品保护

- (1) 铺贴操作人员应穿洁净软底鞋，防止鞋钉、砂粒、灰尘、污染磨损表面
- (2) 消除表面污渍时，不可用刀片刮，应用皂液擦洗或者松节油清除，严禁不起用酸性洗液擦洗
- (3) 墙面、顶部作业时，使用爬梯等要包裹软性材料保护，防止重压划伤地面